

KRIZOVÁ KARTA		Obce Prackovice nad Labem	641 obyvatel	4/2026
Rizika v obci				
Druh rizika	Zdroj rizika	Řešení dopravní situace	Poznámka	
1	2	3	4	
Povodeň	Labe (přírozená a zvláštní povodeň)	uzavírka silnice číslo I/30	objížděná trasa: Lovosice – Velemín – Ústí n/L (po D8)	
	Litochovický potok (přivalový déšť)	uzavírka silnice číslo III/24722 na Chotiměř	objížděná trasa: Malé Žernoseky – Lovosice – Velemín	
	Přivalový déšť na svazích Českého středohoří západně od obce	uzavírka místních komunikací v obcích	objížděná trasa: bude stanovena dle místa vzniku události	
Požár	Lesní porost na kótách 543 „Kubačka“ a 395 „Debus“ (neohrožuje trvale obydlená místa)	nebudou uzavřeny místní komunikace	objížděná trasa: nebude stanovena	
	Lesní porost na jižní části správního obvodu (týká se obce Litochovice n/L)	uzavírka silnic číslo I/30 a III/24722	objížděná trasa: Lovosice – Velemín – Ústí n/L	
Únik nebezpečné látky	Havárie na dálnici D8 (Praha – Ústí n/L) (přeprava zkapalněných plynů, ropných a chemických látek) (neohrožuje trvale obydlená místa)	uzavírka dálnice D8	objížděná trasa: Lovosice – Bystřany – Řehlovice	
	Havárie na silnici číslo I/30 (Lovosice – Ústí n/L) (přeprava ropných látek)	uzavírka silnice číslo I/30	objížděná trasa: Lovosice – Velemín – Ústí n/L (po D8)	
	Havárie na železniční trati číslo 090 (Praha – Ústí n/L) (přeprava zkapalněných plynů, ropných a chemických látek)	uzavírka silnice číslo I/30	objížděná trasa: Lovosice – Velemín – Ústí n/L (po D8)	
Nákaza zvířat	Chovatel Karel Heřmanovský, Litochovice n/L 85 (86 ks skotu)	uzavírka místních komunikací	objížděná trasa: bude stanovena dle rozsahu události	
Sesuv	Vícečetný aktivní svahový pohyb (16 míst) v sesuvných územích na správním území (neohrožuje trvale obydlená místa)	uzavírka místních komunikací	objížděná trasa: bude stanovena dle místa vzniku události	